

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
Директор МАУ ДО «ДМШ №3»
И.Н. Морозова
«12» 02 2026 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- двухэтажное встроенно-пристроенное помещение 9-ти этажного жилого дома, 751,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1986, последнего капитального ремонта 2002
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МАУ ДО «ДМШ №3»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера культуры

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): доступно движение пассажирским транспортом (троллейбус, автобус, маршрутное такси) до остановки Мира, расстояние – 102 метра от остановки, время в пути 1-2 минуты.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 102 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4.	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5.	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6.	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ</i>		2,16
2	Вход (входы) в здание	<i>ДУ</i>		3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДУ</i>		4,5,14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ</i>		6,7
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (Г, У)</i>		8

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		3,9,10,13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: *Объект доступен условно для всех категорий.*

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт текущий</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Ремонт текущий</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Ремонт текущий</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2027-2029 гг. (по мере поступления финансирования) в рамках исполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории

- ДЧ-В - доступно частично всем

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое – согласование о выделении финансирования.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
- 3. Путей движения в здании на 2 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

зам. директора по АХР Лобода О.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

председатель ПК Хусаинова И.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

специалист по ОТ Супина Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

представитель Стерлитамакской организации ВОИ Халитов Р.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



к Акту обследования к паспорту доступности от «14» 02 2026 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Да		2, 16	Территория, прилегающая к зданию, находится в муниципальной собственности/собственности города, а зона обслуживания начинается с входной двери		Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Нет						
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ		2,16	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Территория, прилегающая к зданию, доступна условно для всех категорий инвалидов.*

к Акту обследования к паспорту доступности от « 18 02 2026 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		3	Нет тактильной информации перед маршем лестницы, нет контрастной маркировки крайних ступеней	С	Установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы, нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	есть		3			Не требуется	
2.3	Дверь (входная)	есть		3			Не требуется	
2.4	Тамбур	есть		11	Глубина тамбура менее чем 2.45 м	К, О		Технические решения невозможны
ОБЩИЕ требования к зоне								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Входа (входов) в здание	<i>ДУ</i>		<i>3, 11</i>	<i>Ремонт (текущий)</i>
-------------------------	-----------	--	--------------	-------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Входы в здание доступны условно для всех категорий инвалидов.*

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		12, 5	Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию, маршрут не обозначен знаками.	К, О, С	Разместить информацию о схеме движения инвалидов, обозначить маршрут знаками	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		13	Отсутствует мобильный подъемник	К, О		Технические решения невозможны
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		14, 15	Отсутствует пандус	К	Установить пандус	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	<i>ДУ</i>		<i>5,12,13,14,15</i>	<i>Ремонт (текущий)</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Пути движения внутри здания доступны условно для всех категорий инвалидов.*

к Акту обследования к паспорту доступности от «12» 02 2026 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		6,7	Отсутствуют универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН	К, С	Выделить универсальные/специально выделенные места для инвалидов и МГН	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДУ</i>		<i>6,7</i>	<i>Ремонт (текущий)</i>
--	-----------	--	------------	-------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны условно для всех категорий инвалидов.*

к Акту обследования к паспорту доступности от «12» 02 2026 г.**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	<i>Есть</i>		8	<i>Туалетная комната полностью не соответствует по размерам, не оборудована поручнями, держателями и тактильными указателями</i>	<i>К, О, С</i>	<i>Привести в соответствие</i>	<i>Капитальный ремонт</i>
5.2	Душевая/ванная комната	<i>нет</i>						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	<i>нет</i>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (Г, У)</i> *		8	<i>Ремонт (капитальный)</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно для категорий Г, У.*

к Акту обследования к паспорту доступности от « 18 » 02 2026 г.**I Результаты обследования:****6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>есть</i>		13,3			<i>не требуется</i>	
6.2	Акустические средства	<i>нет</i>			<i>Отсутствуют индукционные информационные системы, Звуковые информаторы, помогающие ориентироваться</i>	<i>С</i>	<i>Установить акустические средства</i>	<i>Текущий ремонт</i>
6.3	Тактильные средства	<i>есть</i>		9,10	<i>Отсутствуют тактильные таблички с названием и номером кабинетов, пиктограммы и мнемосхема</i>	<i>С</i>	<i>Установить тактильные средства</i>	<i>Текущий ремонт</i>

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	<i>ДУ</i>		9,10	<i>Ремонт (текущий)</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Системы информации на объекте доступны условно для всех категорий инвалидов.*

к Акту обследования к паспорту доступности от 12 02 20 16 г.

Результаты фотофиксации на объекте

Фото

Рис. 1




Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12



Рис. 13



Рис. 14



Рис. 15




Рис. 16

